

سـيم فيكـس تيـل

مسحوق للصق القيشانى والسيراميك

الوصف

مركـب مـن الأسـمنت المعالـج كيميائياً بلدائـن صناعيـة ومـواد مالئـة خاصـة.

مجـال الأسـتخدام

- مـادة فائقـة الجـودة للصق البلاط القيشـاني و الرخام والموزايكـو ولتثبيت وحدات الألـواح الرغوية والصوف الزجاجي ووحدات البياض على الأسـطح الخرسـانية والحوائط والطوب.
- يمكـن أيضاً اسـتعماله كمونة تثبيـت الوحدات الخرسـانية الخفيفة والطـوب بجميع أنواعه.
- مناسـب للاسـتعمال الداخلى والخارجي.
- يسـتخدم فـى حمامات السـباحة وخزانات المياه والمطابـخ والحمامات.

مميـزات المنتـج

- سـهل الاستخـدام والتطبيق.
- منخفض التكلفة.
- مقاوم للعوامل الجوية ومضاد للرطوبة.
- قوة التصاق ممتازة بالأسطح الخرسانية والطوب.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.
- غير سام وخالي من الكلوريدات.

الخـواص الفنيـة للمنتـج (عنـد درجـة حـرارة 25مْ)

اللون	أبيض / رمادي
الكثافـة (مونـة جافـة) (كجـم / لتر)	2.00 ± 0.05
زمن الشـك الإبتدائي	45 : 60 دقيقـة
زمن الشـك النهائي	2 ساعة
مقاومة شد التماسك	> 5 كجم / سم^2
معدل الإستهلاك لبلاط السيراميك	1.5 – 2.5 كجم / م^2
معدل الاستهلاك لوحدات البوليسترين	0.5 – 1 كجم / م^2

طريقـة التشـغيل والأسـتخدام

- تنظف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيري من المنتج (المخفف بالماء بنسبة حوالي 1 : 1).
- يخلط المنتج جيداً مع حوالى 25 : 30 % من الماء النظيف (حوالى 6.25 : 7.5 لتر ماء لكل 25 كجم من المنتج) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة حتى 3 : 4 ساعات بعد خلطها ولا تستعمل المونة عند بدء تصلبها.
- تفرد المونة بسكينة معجون مشرشره مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- يسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة

تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية وفي درجة حرارة مناسبة.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء العمل.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء العمل.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.