النشـرة الفنيـة



بـاور تال فاسـت

دهان حماية نهائي عالي الجودة سريع الجفاف للأسطح المعدنية والخرسانية والخشبية

الوصف

دهان حماية من مركب واحد سريع الجفاف أساسه راتنجات الألكيد المعدلة عالية الجودة.
يتميز بمقاومة جيدة للعوامل الجوية وسرعة الجفاف وكدهان حماية نهائي للأسطح الخرسانية والخشبية والهياكل المعدنية (داخلي وخارجي).

مجال الأستخدام

يستخدم كدهان نهائى للأسطح المعدنية والهياكل الحديدية
يستخدم كدهان حماية نهائى للأسطح الأسمنتية والخرسانية
يستخدم كدهان حماية للأسطح الخشبية ضد العوامل الجوية المختلفة
يستخدم كدهان للخزانات المعدنية
يستخدم لدهان المستودعات والورش
متوفر بألوان متنوعة

مميزات المنتج

دهان نهائى يتميز بسرعة الجفاف من مركب واحد.
ذو قوة إلتصاق عالية على الأسطح المختلفة.
قوة تغطية مميزة ومعدل فرد جيد.
يتميز بمظهر ناعم براق عالى الجودة عند التشطيب.
سهولة التطبيق والإستخدام سواء بمسدس الرش أو الرولة أو الفرشاه.
يتوافر بألوان متعددة جذابة أو حسب الطلب.

الخـواص الفنيـة للمنتـج (عنـد درجـة حـرارة 25مْ)

اللون	متوفـر بألـوان متنوعـة حسـب الطلـب
الكثافة (جم / سم^3)	1.22 ± 0.05
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	من 15 : 20 دقيقة
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	بعد 3 : 5 ساعة
معدل الاستهلاك	7 : 9 م^2 / كجم (فيلم جاف 50 ميكرون)
المخفف	باور سولف 4
اللمعة	نصف لامع

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه

طريقة التشغيل والاستخدام

إعداد السطح

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت.
والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية
يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيدا وإزالة الصدأ إن وجد.
ثم التطهير
يتم خلط المنتج جيداً قبل التطبيق التطبيق للحصول على.
تشطيب مميز
يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة.
أو الرولة طولياً وعرضياً مع مرعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانة أو رشه
يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجه بعد مرور 3 : 5 ساعة .
يدهن عادة وجهين من باور تال فاست على أن يكون الوجه.
الأول جاف تماما
يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 4.

تعليمات الأمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج فى مكان جيد التهوية.
لابد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق
ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق
في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون
في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً
تجنب سكب بقايا المنتج فى أي مجرى مائى أو في التربة.
يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية